

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pokrycia dachu polega na:

1. naprawie istniejącego pokrycia z "gontów orla" - w ilości ok. 63 m².,
2. posmaowaniu istniejącego pokrycia środkiem "simplex" - w ilości 632,087 m².,
3. pokryciu dachu 1 warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr 5,5 mm. - w ilości 632,087 m².,
4. wymianie istniejących rynien pcv na rynny pcv o średnicy 125 mm - w ilości 50,80 m.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pokrycie dachu papą termozgrzewalną.					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu-analogia-naprawa pokrycia z "gontów orla." (przyjęto 10% powierzchni pokrycia) 632.087*0.10	m ² m ²	 63.209	
				RAZEM	63.209
2	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń-analogia-posmarowanie środkiem "simplex" 4*3.90*4.50+6.80*4.74+13.56*17.10+13.60*17.10-(5.80-1.40)*4.50+13.19*3.70+10.06*1.40+(5.80-1.40)*5.03	m ² m ²	 632.087	
				RAZEM	632.087
3	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 632.087	m ² m ²	 632.087	
				RAZEM	632.087
4	KNR-W 4- 01 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami-analogia- wymiana rynien z tworzyw sztucznych. 6.40+8.20+3.00+4*8.30	m m	 50.800	
				RAZEM	50.800