

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pokrycia dachu polega na:

1. naprawie pokrycia z "gontów orla" - w ilości ok.81 m².,
2. posmarowaniu istniejącego pokrycia środkiem "simplex" - w ilości 818,478 m².,
3. pokryciu dachu 1 warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grub. 5,5 mm - w ilości 818,478 m².,
4. wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej osłon wiatrowych - w ilości 9,65 m².,
5. wymianie istniejących rynien pcv, na rynny pcv o średnicy 125 mm. - w ilości 186,70 m.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wykonanie drobnych napraw istniejącego pokrycia, wykonanie nowego pokrycia z papy trmozgrzewalnej					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu-analogia-naprawa pokrycia z "gontów orla." (przyjęto 10% powierzchni pokrycia) 818.478*0.10	m ² m ²	81.848	
				RAZEM	81.848
2	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń-analogia-posmarowanie środkiem "simplex" 2*5.00*2.90+1.40*4.15+2*(3.50*4.00+4.85*3.50+2.50*4.00+9.70*5.20+0.5*9.70*5.60+4.40*5.18*0.5+0.5*4.50*5.18+3.50*5.18+5.00*5.80*0.5+5.80*5.00*0.5+5.20*4.85+5.18*5.10+8.30*5.80*2+9.20*4.85+3.40*3.10)	m ² m ²	818.478	
				RAZEM	818.478
3	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 2*5.00*2.90+1.40*4.15+2*(3.50*4.00+4.85*3.50+2.50*4.00+9.70*5.20+0.5*9.70*5.60+4.40*5.18*0.5+0.5*4.50*5.18+3.50*5.18+5.00*5.80*0.5+5.80*5.00*0.5+5.20*4.85+5.18*5.10+8.30*5.80*2+9.20*4.85+3.40*3.10)	m ² m ²	818.478	
				RAZEM	818.478
4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2*(5.10+5.30+2.50+4.60)*0.25+2*(0.50*0.90)	m ² m ²	9.650	
				RAZEM	9.650
5	KNR-W 4-01 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 2*(17.80+12.60+6.90+8.00+5.20+14.00+3.10+5.10)+10.20+9.80+5.30+2*8.00	m m	186.700	
				RAZEM	186.700